Notice technique

PT 77 PrimeEX®
Nettoyant

Nettoyant pour le traitement des surfaces

Base : solvant

Description du produit

PT 77 PrimeEX® est un nettoyant spécifique à base de solvants.

Domaines d'application

Le nettoyant PT 77 PrimeEX® est utilisé pour éliminer les résidus de PU ou primaires sur différentes surfaces telles que carrosseries automobiles, panneaux latéraux et tableaux de bord.

Données techniques

Couleur :	jaune clair
Odeur :	citron
Densité :	environ 0,9 g/cm³
Viscosité :	environ 3,5 mPas
Temps d'évaporation après 4-5 pulvérisations :	environ 15-30 minutes

Déclaration préliminaire

Avant l'application, il est indispensable de lire la **fiche technique santé-sécurité du matériau** pour plus d'informations concernant les mesures de précaution et recommandations à suivre en matière de sécurité. Pour les produits chimiques dispensés de l'obligation d'étiquetage, les précautions d'usage doivent toujours être observées.

Il est recommandé de tester préalablement le nettoyant sur une zone dissimulée pour vérifier que celui-ci ne laisse aucune trace sur la surface.

Application

Pour les résidus de primaires ou PU non durcis : Vaporiser directement le PT 77 PrimeEX® sur la zone à traiter et essuyer avec le disque coton fourni. Attention, toujours utiliser uniquement des disques neufs pour éviter toute recontamination.

Pour les résidus de primaires ou PU déjà durcis : Appliquer le PT 77 PrimeEX® sur la zone à traiter en utilisant le disque coton fourni. Prendre soin de couvrir uniquement la surface à traiter et laisser agir pendant environ 5 minutes. Ensuite le primaire dissout peut être retiré. Utiliser le racloir en bois fourni pour éliminer avec précaution les résidus persistants de primaire ou PU. Si la surface n'est pas suffisamment propre, traiter de nouveau avec le PT 77 PrimeEX® en utilisant un nouveau disque coton. Répéter la procédure jusqu'à ce que toutes les salissures soient éliminées. Ensuite nettoyer la surface avec un nettoyant vitre standard.

Résidus de PU sur des surfaces sans primaire : Les résidus doivent d'abord durcir. Grâce à un séchage optimum, vous enlèverez un maximum de résidus. Les restes non durcis peuvent être retirés de la surface à l'aide du PT 77 PrimeEX® et du disque coton. Les résidus déjà séchés peuvent être retirés de la surface et les restes peuvent être ensuite éliminés avec l'aide du PT 77 PrimeEX® et du disque coton.

Note : Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées ou en plein soleil. Ne pas dépasser un temps de pose de 10 minutes maximum.

Conservation

Sensible au gel :	non
Température de stockage recommandée :	15 à 25 °C
Durée de stockage :	12 mois dans son emballage d'origine

Note : Bien agiter avant emploi. Tenir à l'écart des sources d'inflammation, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues - ne pas fumer.

Récipients/unités d'emballage

Le nettoyant PT 77 PrimeEX® est fourni en kit avec le contenu suivant :

1 x	flacon de 100 ml spray nettoyant PT 77 PrimeEX®
50 x	disques coton avec une importante capacité d'absorption
10 x	racloirs en bois pour éliminer les résidus de primaires ou PU

Avertissements concernant les risques/ Recommandations en matière de sécurité/ Réglementations en matière de transport

voir la fiche technique santé-sécurité

Cette notice technique annule et remplace les versions antérieures.

Avis de non-responsabilité

Remarque :
Les données mentionnées ci-dessus, en particulier les suggestions d'emploi et d'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et expériences en situation normale, à la condition que les produits soient correctement entreposés et utilisés.
En outre, les données mentionnées ci-dessus s'appuient exclusivement sur les connaissances dont nous disposons au moment de l'impression de cette notice. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et nous réservons de ce fait le droit de modifier les spécifications du produit et les instructions d'utilisation. La notice technique en vigueur fait foi. Dans tous les cas, l'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu et de s'informer auprès de PMA/TOOLS de toute modification éventuelle des spécifications du produit. En raison de la diversité des matériaux, des supports et des conditions de travail, toute garantie de résultat ou responsabilité pour les données susmentionnées ou les conseils oraux sont exclues. Nos conditions générales s'appliquent. L'exclusion de responsabilité susmentionnée n'est donc pas valable pour les faits énoncés dans les paragraphes 6.4. à 6.6 de nos Conditions Générales.

PMA/TOOLS AG • Siemensring 42 • 47877 Willich/Allemagne
Tél. +49 2154-92 22 30 • Fax +49 2154-92 22 55 • www.pma-tools.de • info@pma-tools.de